




Ausrüstung für A 12 M



Schutzgas-Stativ mit
Feldformer

D = 60,
Stativsäulen 8 x 220
mit Schutzgasanschluss

88-26-880



Schutzschlauch für
A 12 M

zum Schutz des Schweißkabels und des Feld-
formerkabels vor Staub und Schweißspritzern

Länge: 430 cm
Breite: 13,5 cm

80-10-2769